



# P-System


Montaje autoanclante y sin herramientas




Zeta P2 – Fresadora de ranuras



Máquinas CNC con **consolas**




Máquinas CNC con **tecnología de nesting**




Máquinas CNC **verticales**

Funciona así


1. Fresado




2. Introducir elemento de ensamblaje



3. Entregar Flatpack




4. Ensamblar piezas




**Clamex P**

Desmontable




4. Encolar piezas




**Tenso P**

Para encolar




4. Empujar las piezas




**Divario P**

Invisible y deslizante




## Clamex P


Elemento de ensamblaje desmontable para muebles




**Desmontaje**  
Desmontable una y otra vez gracias a su leva giratoria




**Estético**  
El orificio pequeño y apenas visible ( $\varnothing = 6\text{ mm}$ ) sirve para cerrar y abrir el elemento de ensamblaje



**Gran fuerza de sujeción**  
Para la sujeción y el encolado de piezas en todos los ángulos, ~ 80 kg




**Apilable**  
Las piezas, con elementos de ensamblaje P-System previamente montados, pueden apilarse para su transporte o almacenamiento




**Versátil**  
La reducida profundidad de los elementos permite realizar ingletes de 22.5 – 180°, así como ensamblajes de superficies, de esquina y con tablero separador

## Tenso P


Elemento de ensamblaje de sujeción automática para encolar, para todos los ángulos




**Encolar**  
Conexión fija entre dos piezas




**Invisible**  
Sin elemento de ensamblaje visible



**Gran fuerza de sujeción**  
Se puede alinear perfectamente y junta las piezas ~ 15 kg





**Versátil**  
Encolado sencillo de ingletes




**Menor fuerza para el montaje**  
En combinación con el clip de precarga, solo se requiere un breve impulso de fuerza para encajarlo

## Divario P


Elemento de ensamblaje de sujeción automática invisible para estantes




**Inserción**  
Inserción entre dos costados fijos de un estante mediante una ranura guía




**Invisible**  
La ranura guía oculta los elementos de ensamblaje



**Sujeta la junta**  
Inserción sin resistencia hasta poco antes de establecer la sujeción



**Instalación rápida**  
Montaje rápido mediante presión de los elementos de ensamblaje sin necesidad de cola después del transporte



**Colocar y deslizar**  
La ranura guía en ambos lados oculta los elementos de unión deslizantes del mueble